

Т.б.т.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО : ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
на В К инсталациите


1. Общи изисквания

- 1.1. Ограждения се правят на всички отвори и работни места, ако съществува опасност от падане.
- 1.2. Всички ИТР, бригадир и, работници, изпълняващи СМР или извършващи контролни работи на обектите са длъжни да използват предпазни каски.
- 1.3. При пробиване на улеи и отвори в стените или плочите, прекият ръководител е длъжен да осигури недопускането на преминаване на хора под работното място.
- 1.4. За да се осигури даването на бърза медицинска помощ при евентуално нараняване по време на работа на всеки обект на определените вече места да се поставят аптечка или санитарни чанти с необходимите медикаменти и надписи върху опаковките им.
- 1.5. Ръководството е длъжно да снабдява работниците с облекло, каски и индивидуални защитни средства, които задължително да се ползват.

2. Строително – монтажна площадка

- 2.1. В района на строителната площадка да се изграждат подходящи канавки за отстраняване на дъждовните води от пътищата, местата за складиране на материали
- 2.2. Кладенците шахтите и изкопите на строителната площадка, които не могат да се засипят трябва да бъдат покрити, оградени и сигнализирани.
- 2.3. При преминаване през канавки и изкопи, трябва да се осигури безопасно движение на работниците, пешеходците и на транспортните средства.
- 2.4. На преходите през канавки и изкопи трябва да бъдат направени мостчета с ширина не по-малка от 0,80м и парапет висок 1,00м. и бордови дъски високи най-малко 15 см.
- 2.5. Тръбопроводите на временните водоснабдителни мрежи или други комуникации при пресичането им с пътища, улици, пътеки и преходи, трябва да бъдат удълбочени. Забранява се прокарването им повърхностно.
- 2.6. При неочаквана проява на вреден газ, работата в опасните места трябва да се преустанови и всички работници да бъдат изведени от там до пълното отстраняване на газа.
- 2.7. На работните места, където е неизбежно образуването на вреден газ, трябва да се поставят най-малко 2 работника, единият, от който да се намира извън опасната зона и бди за безопасността на другия. Работниците да бъдат снабдени с противогазови маски, според химическия състав на дадения газ.
- 2.8. Забранява се нареждането на материали и съоразения в близост до изкопи. Разстоянието от ръба на изкопа до материалите да се определя според устойчивостта на почвата.
- 2.9. Изхвърлена почва от изкопите да бъде минимум на 0,50 от ръба на изкопа.

:



Сиг. Митко Димитров